

Belzona для шламового насоса

ID: 4983

Промышленн Oil & Gas

ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1311 Ceramic R-Metal, Belzona 1321 Ceramic S-Metal ,


Местоположение Оффшорная платформа
клиента:

Дата подачи Июнь 1995

документов:

Problem

Очень сильная эрозия



Описание фотографий

* 1. Чрезвычайный износ корпуса насоса. 2. Использование техники формования для восстановления геометрии опорной поверхности фланца и внутренней поверхности корпуса с помощью Belzona. 3. Защитное покрытие Belzona нанесено в 2 слоя для обеспечения наилучшей защиты. ,

Ситуация с приложением

Шламовые насосы - ремонт брони и корпуса

Способ применения

Ремонт был выполнен в соответствии с Системными Листовками Belzona CEP-3 и Belzona CEP-5

Белзона Факты

С помощью Belzona ресурс насосов был продлен вдвое с 3х месяцев без защиты до 6 месяцев после защиты с Belzona, что существенно сократило затраты клиента на замену насосных агрегатов. Более того, после 6ти месяцев насосы могут быть повторно защищены, быстро, дешево и гарантировано.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024