

Решена проблема ремонта и защиты охладителя.

ID: 4984

Промышленн Marine

Местоположение Судовладелец

ость:

клиента:

Заявление: *FBC-Fans, Blowers and Compressors*

Дата подачи Август 2001

документов:

Субстрат: *АЛЮМИНИЙ*

Продукты: * *Belzona 1111 Supermetal, belzona 1321 ceramic S-Metal* ,

Problem

Эрозионно-коррозионное разрушение опорной поверхности фланца



Описание фотографий

* 1. Степень разрушения. 2. Восстановление геометрии с помощью Belzona 1111. 3. Защита с помощью Belzona 1321. ,

Ситуация с приложением

Ремонт промежуточного охладителя на буксире

Способ применения

Ремонт был произведен в соответствии с Системными Листовками FBC-2 и FBC-5

Белзона Факты

Фланец полностью восстановлен и защищен за часы и без надобности в сварке

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение