

Решена проблема ремонта и защиты насоса

ID: 4986

Промышленн Marine
ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Субстрат: Резина

Продукты: * Belzona 2311 SR-Elastomer ,

Местоположение Судостроительный подрядчик
клиента:
Дата подачи Август 1999
документов:

Problem

Аbrasивный износ из-за попадания больших корней и камней привел к поломке водореза и разрушению резинового защитного покрытия



Описание фотографий

* 1. Повреждение 2. Ремонт 3. Дренажный насос готов к эксплуатации ,

Ситуация с приложением

Ремонт дренажного насоса

Способ применения

Ремонт производился в соответствии с Системной Листовкой СЕР-1

Белзона Факты

С помощью Belzona 2311 ремонт был произведен очень быстро. Все физические свойства полимера были достигнуты менее чем за 2 часа, что позволило минимизировать время простоя

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение