

Защита внутренней поверхности сепаратора с помощью Belzona

ID: 4993

Промышленн Oil & Gas

Местоположение НПЗ, Австралия

ость:

клиента:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Дата подачи Май 2004

документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1591 Ceramic XHT Metal ,

Problem

Внутренняя коррозия нижней секции сепаратора.



Описание фотографий

* 1. основание абразивоструйно очищенного сепаратора 2. Полосовая окраска сварных швов 3. Законченный ремонт ,

Ситуация с приложением

Водонакапливающий сепаратор отделяет воду от низкооктанового бензина, небольших количеств сульфида водорода и бисульфида аммония. Температура достигает 160 гр. Ц.

Способ применения

Применение производилось в соответствии с Системной Листовкой ТСС-5. После очистки и абразивоструйной обработки сосуд был покрыт Belzona 1591, особое внимание было уделено нанесению полосовой окраски вокруг фурнитуры и скоб.

Белзона Факты

Покрытия Belzona зарекомендовали себя в применении и эксплуатации в похожих условиях, подтверждая способность к эффективной защите оборудования в условиях высоких температур , давления, эрозии и коррозии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение