

Защита основания резервуара хранения бутана

ID: 4998

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: GSS-Gaskets, Seals and Shims

Субстрат: Сталь, бетон, дерево

Продукты: * Belzona 3211 Lagseal ,

Местоположение НПЗ

клиента:

Дата подачи 2002

документов:

Problem

Коррозия у основания резервуара. Требовалось обновление деревянных опор.



Описание фотографий

* 1. Общий вид резервуара 2. Подготовка резервуара и его основания перед нанесением системы 3. Нанесение системы Belzona 3211 4. Законченный ремонт ,

Ситуация с приложением

Изолированный резервуар содержит бутан температурой -6 гр.Ц.

Способ применения

Ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой GSS-3

Белзона Факты

Belzona 3211 обеспечил отличную долговечную изоляцию в месте соединения стального резервуара с бетонным основанием, позволив конструкции дышать вследствие микропористости материала.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products

FS 695214

are manufactured

ISO 14001:2015

under an ISO 9000

EMS 695213

Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

