

Belzona защищает стальные держатели на упаковочной линии цементного завода

ID: 5001

Промышленность *Mining & Quarrying*

Сфера:

Заявление: *SHM-Solids Handling Machinery*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona 4811 Magma AR Screed* ,

Местоположение *Цементный завод, Македония*

Клиента:

Дата подачи *Октябрь, 2004 г.*

Документов:

Problem

Разрушение деталей вследствие истирания цементными мешками в процессе упаковки



Описание фотографий

* 1. Линия упаковки цемента 2. Состояние лопатки после 1 года в эксплуатации (эксперимент показал отсутствие какого-либо износа) 3. Отремонтированные места посадки и лопатки ,

Ситуация с приложением

Стальные держатели и направляющие линии упаковки цемента

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой SHM-13

Белзона Факты

Изначально ремонт был выполнен как эксперимент, как основа был выбран самый дешевый металл и покрыт материалом Belzona. 1 год спустя лопатки были проинспектированы и обнаружены в отличном состоянии без какого-либо износа. Belzona 1812 предположительно дал бы похожий результат.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

