

Защита и восстановление насадок Корта

ID: 5006

Промышленн Marine

Местоположение Судовладелец, ванкувер.

ость:

клиента: Канада

Заявление: SOS-Ships and Offshore Structures

Дата подачи Июнь 2005

Субстрат: Низкоуглеродистая сталь

документов:

Продукты: * Belzona 1311 Ceramic R-Metal, Belzona 1341 Supermetalglide ,

Problem

Эродированные насадки Корта



Описание фотографий

* 1. Вид буксира в сухом доке 2. Вид абразивоструйно очищенной насадки 3. Нанесение первого слоя Belzona 1341 4. Завершенный ремонт и защита ,

Ситуация с приложением

Буксир

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системными Листовками SOS-1&2

Белзона Факты

Владелец всерьез задумывался о монтаже стальных колец в насадки. Ремонт с Belzona был более экономичной и легкой в исполнении альтернативой.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024