

Ремонт конвейерной ленты

ID: 5007

Промышленн *Power*

ость:

Заявление: *SHM-Solids Handling Machinery*

Местоположение *ТЭС*

клиента:

Дата подачи документов: *2007*

Субстрат: *Резина*

Продукты: * *Belzona 2111 D&A Hi-Build Elastomer* ,

Problem

Сквозной дефект ленты и остановка подачи угля



Описание фотографий

* 1. Сквозной дефект ленты 2. Подготовка участка закончена 3&4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Ремонт ленты конвейера подачи угля

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой SHM-1

Белзона Факты

Обычно подрядчик, который производил ремонт лент этого ТЭС, очень медленно реагировал на аварии у заказчика, что вело к длительным простоям и удорожанию ремонтов. Благодаря Belzona лента была отремонтирована за часы, а ТЭС теперь использует эластомеры Belzona для всех ремонтов подобного рода.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение