

Belzona защищает резервуары горячей воды

ID: 5012

Промышленн Power

Местоположение ГЭС

ость:

клиента:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas



Дата подачи Февраль 2007
документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1111 Supermetal, Belzona 5811 Immersion Grade ,

Problem

Критический уровень внутренней коррозии



Описание фотографий

* 1. Бак на территории ГЭС 2. Вид внутренней части бака 3. Нанесение второго слоя Belzona 5811 4. Технический консультант внутри бака двумя днями позже ,

Ситуация с приложением

Бак производства горячей воды на ГЭС

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой ТСС-5

Белзона Факты

Этот ремонт сохранил заказчику 60.000 долларов по сравнению с ценой замены

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение