

BELZONA ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ БАЗАЛЬТОВОМУ ВНУТРЕННЕМУ ПОКРЫТИЮ

ID: 5015

Промышленн Steel & Metal Processing
ость:

Заявление: SHM-Solids Handling
Machinery

Местоположение Сталелитейный завод,
клиента: Роуркеле, Индия

Дата подачи Декабрь 2012
документов:

Субстрат: Нержавеющая сталь.

Продукты: * Belzona® 1161 (Super UW Metal) Belzona® 1813 Belzona® 9811 ,

Problem

Базальтовое внутреннее покрытие не обеспечивало гладкую поверхность, а также было излишней весовой нагрузкой на колено трубы из нержавеющей стали.



Описание фотографий

* 1. Подготовка поверхности колена трубы из нержавеющей стали с помощью зачистной машины MBX Bristle Blaster 2. Приклеивание пластин Belzona 9811 3. Завершенное применение после затирки с помощью Belzona 1813 ,

Ситуация с приложением

Колено трубы газоочистительной установки на сталелитейном заводе.

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной листовкой Hoy-Hay SHM-7. Алюминиевооксидные плиты Belzona 9811 были приклейены на подготовленную с помощью зачистной машины MBX Bristle Blaster поверхность, с помощью Belzona 1161. Затем была сделана затирка с помощью Belzona 1813 .

Белзона Факты

Нанесение базальтового внутреннего покрытия требует много времени, а также этот материал сложно наносить и он прибавляет излишний вес на колено трубы.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение