

BELZONA 3211 (LAGSEAL) В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ – 2-ОЙ РАЗ

ID: 5029

Промышленн *Oil & Gas*

Местоположение *Электростанция, Техас, США*

ость:

клиента:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical Containment Areas*

Дата подачи *2004 г.*

документов:

Субстрат: *Ленная изоляция на пластиковом резервуаре*

Продукты: * *Belzona 3211 (Lagseal) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) Belzona 9311 (Reinforcing Membrane Sheet) ,*

Problem

Защитное покрытие Belzona 3211, которое эффективно прослужило в течение восьми лет, было необходимо заменить. Мембранное покрытие Belzona доказало свою эффективность в течение 8-ми лет, поэтому клиент снова выбрал Belzona



Описание фотографий

* 1. Вид с кислотосборника 2. Подготовка поверхности 3. Нанесенное покрытие Belzona 3211 ,

Ситуация с приложением

Покрытие на изолированном резервуаре хранения каустической соды

Способ применения

После того, как старое покрытие было удалено, ремонт был выполнен в соответствии с Системной листовкой Ноу-Хау ТСС-4

Белзона Факты

В сложных условиях эксплуатации защитное покрытие Belzona 3211 эффективно продержалось в течение восьми лет. Пары из соседнего сборника для кислот конденсировались на резервуаре, тем самым вызывая быструю деградацию предыдущих покрытий

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

