

BELZONA 3211 (LAGSEAL) В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ – 2-ОЙ РАЗ

ID: 5029

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Пенная изоляция на пластиковом резервуаре

Продукты: * Belzona 3211 (Lagseal) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) Belzona
9311 (Reinforcing Membrane Sheet) ,

Местоположение Электростанция, Техас, США
клиента:
дата подачи 2004 г.
документов:

Problem

Защитное покрытие Belzona 3211, которое эффективно прослужило в течение восьми лет, было необходимо заменить. Мембранные покрытие Belzona доказало свою эффективность в течение 8-ми лет, поэтому клиент снова выбрал Belzona



Описание фотографий

* 1. Вид с кислотосборника 2. Подготовка поверхности 3. Нанесенное покрытие Belzona 3211

Ситуация с приложением

Покрытие на изолированном резервуаре хранения каустической соды

Способ применения

После того, как старое покрытие было удалено, ремонт был выполнен в соответствии с Системной листовкой Ноу-Хау TCC-4

Белзона Факты

В сложных условиях эксплуатации защитное покрытие Belzona 3211 эффективно продержалось в течение восьми лет. Пары из соседнего сборника для кислот конденсировались на резервуаре, тем самым вызывая быструю деградацию предыдущих покрытий

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение