

Belzona защищает сферические резервуары хранения СПГ

ID: 5036

Промышленность Oil & Gas

Местоположение Шелтон Пембрук

Сфера:

клиента:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas


Дата подачи документов: Продолжающийся ремонт, с октября 1996

Субстрат: Изоляция с помощью пеностекла

Продукты: * Belzona 3211 (Lagseal) ,

Problem

Проникновение воды через изоляцию привело к сильной коррозии под изоляцией



Описание фотографий

* 1. Монтаж блоков пеностекла 2. Вид незавершенной (южной) части 3. Правая дальняя сфера была покрыта 11 лет назад и до сих пор в хорошем состоянии 4. На сегодняшний день защитное покрытие Belzona 3211 было нанесено на пять ёмкостей ,

Ситуация с приложением

Резервуары СПГ под давлением

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой ТСС-4

Белзона Факты

Несмотря на то, что были испробованы разные материалы для ремонта, Belzona 3211 была наиболее оптимальным выбором. На первую ёмкость было нанесено покрытие 11 лет назад и до сих пор она не требует реновации. На тот день защитное покрытие было нанесено на пять ёмкостей, на остальные же ёмкости планировалось нанести покрытие в 2009 г

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

