

Belzona Восстанавливает Зону Химической Локализации Щёлочи

ID: 5038

Промышленн *Power*
ость:

Местоположение *Электростанция, Алабама,*
клиента: *США*

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical*
Containment Areas

Дата подачи *Декабрь 2007*
документов:

Субстрат: *Бетон*

Продукты: ** Belzona 5811 (Immersion Grade) ,*

Problem

Предыдущее защитное покрытие в зоне химической локализации вышло из строя, поэтому возникла необходимость в новом непроницаемом покрытии



Описание фотографий

* 1. □ Зона химической локализации перед удалением старого покрытия 2. □ Зона химической локализации после удаления старого покрытия 3. □ & 4. Завершённый ремонт ,

Ситуация с приложением

Зона химической локализации щёлочи на станции водоподготовки

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау ТСС-15. Старое покрытие было удалено с помощью водоструйной очистки высокого давления. Belzona 5811 был нанесен в зоне химической локализации и опоры емкости

Белзона Факты

Защитные покрытия Belzona в течение многих лет использовались на многих электростанциях Алабамы. Пользователь знал материал и долговечность предыдущих ремонтных работ в эксплуатации

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение