

Belzona Ремонтирует и Защищает Установку Обессоливания Нефти

ID: 5041

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT) Belzona 5891 (HT
Immersion Grade) ,

Местоположение Нефтяная компания, Египет
клиента:

Дата подачи Декабрь 2008
документов:

Problem

Необходимо было восстановить несколько областей в нижней части ёмкости, изъеденных коррозией. Необходимо было также защитить нижнюю часть емкости, наиболее подверженную воздействию солей в высоких концентрациях



Описание фотографий

* 1. Общий вид установки обессоливания нефти 2. Восстановление нескольких областей в нижней части ёмкости, изъеденных коррозией 3. Завершение нанесения защитного покрытия на верхнюю часть ёмкости 4. Ремонт завершен ,

Ситуация с приложением

Установка Обессоливания Нефти

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовой Ноу-Хау ТСС-5. После того, как изъеденные коррозией области были заполнены материалом Belzona 1311, верхняя часть ёмкости была обработана Belzona 5891, после на нижнюю часть ёмкости был нанесен Belzona 1391

Белзона Факты

С помощью Belzona были решены возникшие проблемы и обеспечена долговременная защита оборудования. Кроме того, была увеличена продолжительность работы установки обессоливания нефти и были снижены затраты на обслуживание

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>
ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

