

# Belzona восстанавливает трубные решетки теплообменника

ID: 5044

Промышленн *Chemical & Petrochemical*  
ость:

Заявление: *HEX-Heat Exchangers*

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: \* *Belzona 1111 (Super Metal)* *Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)* ,

Местоположение Химический завод, Мексика  
клиента:

Дата подачи Апрель 2006 г.  
документов:

## Problem

Требуется защита трубных решеток от коррозии и эрозии для предотвращения дальнейшей потери металла, что может привести к течи, потере эффективности и загрязнению



## Описание фотографий

\* 1. Пораженная ржавчиной трубная решетка 2. Решетка после абразивоструйной очистки 3. Первый слой покрытия Belzona 1321 4. Завершенный ремонт, пробки были удалены из решетки. ,

## Ситуация с приложением

Трубные пластины теплообменника на химическом заводе

## Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой HEX-1 & -3

## Белзона Факты

Оборудование было возвращено в эксплуатацию в течение 3х дней, что позволило предотвратить затраты в размере \$30,000.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение