

Belzona Герметизирует Резервуар Для Хранения Бензина

ID: 5046

Промышлен *Chemical & Petrochemical*
ость:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona 1161 (Super UW Metal)* ,

Местоположение *Нефтехимический завод,*
клиента: *Онтарио, Канада*

Дата подачи *Лето 2008*
документов:

Problem

Вода собиралась на большом пояссе жесткости, вызывая обширную коррозию



Описание фотографий

* 1.□Большая область коррозии 2.□Серьезность коррозионного повреждения 3.□Использование крана позволяет получить доступ к ремонтной зоне 4.□Оконченный ремонт ,

Ситуация с приложением

Резервуар для хранения бензина значительного размера

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау ТСС-1. Ремонт был выполнен со вспомогательного оборудования (крана)

Белзона Факты

В качестве ремонтного материала был применен Belzona 1161 в связи с ограниченным доступом к оборудованием и сложностью удаления конденсата в области повреждения. Резервуар до сих пор в отличном состоянии без каких-либо неполадок

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products

FS 695214

are manufactured

ISO 14001:2015

under an ISO 9000

EMS 695213

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение