

ПОДВЕРЖЕННЫЙ КОРРОЗИЕЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЕРЬ В ПРОШЛОМ С ПОМОЩЬЮ BELZONA 5851 (HA-BARRIER)

ID: 5051

Промышленн *Oil & Gas*

ость:

Заявление: *SOS-Ships and Offshore Structures*

Субстрат: *Сталь и нержавеющая сталь*

Продукты: * *Belzona 5851 (HA-Barrier)* ,

Местоположение *Нефтеперерабатывающий завод*

клиента: *в Новой Зеландии*

Дата подачи *2001 г.*

документов:

Problem

Коррозия под изоляцией была причиной дорогостоящего простоя производства, необходимого для проведения ремонта



Описание фотографий

* 1. Коррозия поверхности перед нанесением материала. 2. & 3. Belzona 5851 (HA-Barrier) легко наносится на горячую поверхность кельмой, кистью или распылителем ,

Ситуация с приложением

Трубопровод и колонны, подверженные коррозии

Способ применения

Подготовка поверхности была проведена с помощью высоконапорной гидроструйной очистки. Belzona 5851 (HA-Barrier) наносился непосредственно на горячий трубопровод, который постоянно находился в эксплуатации

Белзона Факты

Простой производства во время ремонта оборудования несёт большие финансовые убытки. Также эффективное использование ресурсов является затруднительной задачей во время простоя производства, так как часто не хватает ремонтных и управленческих ресурсов

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2026