

# РЕМОНТ ГАЗОВОГО ТРУБОПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ BELZONA SUPERWRAP

ID: 5053

Промышленн *Oil & Gas*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Углеродистая сталь*

Продукты: \* *Belzona SuperWrap* ,

Местоположение *НПЗ, Аргентина*

клиента:

Дата подачи *Март 2010 г.*

документов:

## Problem

*Потеря толщины стенки газового трубопровода вследствие внутренней коррозии. Дефект тонкой стенки обнаружен на участке трубопровода размерами 5,32см x 6,09 см x 0,63 см*



## Описание фотографий

\* 1. Вид газового трубопровода 2. Подготовка поверхности методом беспылевой сухой абразивоструйной очистки 3. Нанесение продукта на повреждённую часть трубопровода 4. Завершённый ремонт ,

## Ситуация с приложением

18-дюймовый трубопровод транспортировки природного газа

## Способ применения

Ремонт был проведен аттестованными сотрудниками. Композитный материал был нанесен в три слоя, таким образом составив обмотку трубопровода максимальной толщиной 9.16 мм и длиной 400 мм

## Белзона Факты

Владелец оборудования был очень доволен результатом ремонта, поэтому было решено провести ремонт двух других участков трубопровода, используя ремонтную композитную систему Belzona SuperWrap

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение