

BELZONA ПРЕДЛАГАЕТ ХОЛОДНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОРОВОДА

ID: 5054

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona 1121 (Super XL Metal) Belzona 5811 (Immersion Grade) ,

Местоположение НПЗ, Франция

клиента:

Дата подачи 2006

документов:

Problem

Предыдущее покрытие прослужило недолго, а также слишком сильная внешняя коррозия трубопровода



Описание фотографий

- * 1. Повреждение предыдущего покрытия
- 2. Ремонт с помощью Belzona 1121 и армирующей ленты
- 3. Дополнительная защита от коррозии обеспечена с использованием покрытия Belzona 5811
- 4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Трубопровод, находящийся близко к земле, постоянно подвергается воздействию воды и грязи

Способ применения

После подготовки поверхности методом водоструйной очистки ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау VPF-11a

Белзона Факты

Принимая во внимание окружающую среду, горячий ремонт не рассматривался. Техника холодного применения Belzona позволила заказчику отремонтировать и защитить трубы, используя в качестве прослойки материал из смолы и армирующей ленты. Ремонт был проинспектирован в 2011 г. и находился в превосходном состоянии. С помощью этой техники с 2006 года было отремонтировано большое количество труб

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение