Belzona Защищает Ректификационную Колонну

ID: 5056

Промышленность:	*Oil & Gas*	Местоположение клиента:	*Нефтеперерабатывающий завод в Сингапуре*
Заявление:	*TCC-Tanks and Chemical Containment Areas*	Дата подачи документов:	*Апрель 2001*
Субстрат:	*Сталь*		
Продукты:	** Belzona 5851 (HA-Barrier) ,*		

Problem

КПИ (Коррозия под изоляцией) возникла вокруг опорных колец, где накапливалась влага

Описание фотографий

* 1.Общий вид на колонну 2.Видна сильная коррозия на опорных кольцах 3.Нанесение покрытия 4.Ремонт завершен ,

Ситуация с приложением

Ректификационная колонна установки крекинга

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау TCC-5. Изолирующий материал был удален из поврежденных зон, подложка была подготовлена, а затем на горячую подложку нанесен Belzona 5851 (HA-Barrier)

Белзона Факты

Belzona 5851 обеспечивает отличную защиту сильно корродированных участков без остановки производственного процесса

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024