

BELZONA TEM GRANDE SUCESSO COM ESTE REPARO DE ESCAVADORA


ID: 5066

Indústria: Mineração e pedreiras
Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica
Substrato: Aço cromado
Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localização do cliente: Empresa de construção na Flórida, EUA
Data de aplicação: 1992

Problem

Durante a operação, o cilindro entrou em contato com uma linha de alta tensão, explodindo uma seção original do cromo e aço. O dano foi significativo o suficiente ao ponto que o cilindro não era mais capaz de conter a pressão hidráulica.



Descrições da fotografia

- * Danos ao cilindro hidráulico ,
- * Preparação da superfície com esmerilhador ,
- * Aplicação de Belzona 1111 ,
- * Aplicação conclusiva após o acabamento do reparo ,

Situação do aplicativo

Cilindro hidráulico para uma escavadora

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-3.

Fatos Belzona

O custo de substituição do cilindro custaria mais de \$800,00 em 1992 e após este reparo bem sucedido, a empresa de construção se tornou um cliente regular e satisfeito.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar