

BELZONA COLOCA EQUIPAMENTO PESADO DE VOLTA AO SERVIÇO RAPIDAMENTE!

ID: 5067

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Oficina mecânica de equipamentos pesados, Flórida, EUA

Inscrição: Transmissão de Energia Mecânica


Data de aplicação: 1983

Substrato: Aço cromado

Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Pedaços pequenos de pedra entraram embaixo da vedação e riscaram o cilindro hidráulico da pá-carregadeira. Já que não foi possível manter a pressão hidráulica, essa peça deste equipamento ficou fora de serviço.



Descrições da fotografia

- * 1. Cilindro hidráulico danificado ,
- * Visão aproximada e extensão do dano do cilindro ,
- * Preparação da superfície com esmerilhador pequeno ,
- * Dando acabamento ao reparo ,

Situação do aplicativo

Cilindro hidráulico riscado de pá-carregadeira

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-3.

Fatos Belzona

Empresas de construção perdem grande quantidade de dinheiro quando o equipamento não funciona durante um projeto.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar