

BELZONA MANTÉM NEGÓCIOS FUNCIONANDO

ID: 5069

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Empresa de Aluguel de Equipamentos,
Augusta, SC, EUA

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Data de aplicação: Dezembro, 2007

Substrato: Borracha

Produtos: * Belzona 2311 (SR Elastomer),

Problem

Após o retorno de um aluguel, foi constatado um dano que necessitava de reparos imediatamente, pois a unidade estava reservada para ser alugada em seguida.



Descrições da fotografia

- * Dano no pneu ,
- * Após desgaste, superfície foi condicionada ,
- * Reparo concluído com Belzona 2311 ,

Situação do aplicativo

Reparo de pneu

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida utilizando uma versão modificada do Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1. A superfície foi desgastada com uma escova para dar rugosidade, condicionada e em seguida as ranhuras do pneu foram reparadas com Belzona 2311.

Fatos Belzona

O Elastômero Belzona foi escolhido para este trabalho devido à sua durabilidade, facilidade de aplicação e a rapidez com que ele poderia colocar a unidade de volta ao serviço.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar