

REPARO DE CORREIA EM PEDREIRA

ID: 5074

Indústria: *Mineração e pedreiras*
Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*
Substrato: *Borracha*
Produtos: ** Belzona 2311 (SR Elastomer) ,*

Localização do cliente: *Armazén local, Manchester, UK*
Data de aplicação: *Junho, 2000*

Problem

Rasgo de 600 mm na correia



Descrições da fotografia

- * Longa correia transportadora ,
- * Corte de 600 mm na correia ,

Situação do aplicativo

Correia transportadora de areia

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1.

Fatos Belzona

A correia teve um bom desempenho até o fechamento da planta em 2004.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar