

# REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA EM BOMBA DE LODO REPARADO COM BELZONA

ID: 5076

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *Pedreira, Israel*

Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*

Data de aplicação: *Fevereiro, 2014*

Substrato: *Borracha*

Produtos: *\* Belzona 2311 (SR Elastomer) ,*

## Problem

*O revestimento interno de borracha sofreu dano local, resultando em um fechamento operacional.*



## Descrições da fotografia

- \* Revestimento interno de borracha danificado ,
- \* A bomba Warman 10/8M ,
- \* &Aacute;rea danificada condicionada com Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner) ,
- \* Revestimento interno de borracha ap&ocute;s aplica&ccedil;&atilde;o de Belzona 2311 ,

## Situação do aplicativo

Bomba de lodo Warman 10/8M revestida internamente com borracha

## Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

## Fatos Belzona

O cliente conseguiu colocar a bomba para funcionar no mesmo dia, o que economizou os custos de interrupção por 7 dias, enquanto esperava por um novo revestimento interno de borracha.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Melhorar