BELZONA RESTAURA BASES DE BOMBAS ELETROLÍTICAS E ÁREA DE CONTENÇÃO

ID: 5077

Indústria: Mineração e pedreiras Localização do cliente: Mina de Cobre, Arizona, EUA

Inscrição: Áreas problemáticas do piso Data de aplicação: 2013

Substrato: Concreto

Produtos: * Belzona 4131 (Magma Screed),

* Belzona 4311 (Magma CR1),

Problem

Deterioração devido ao ataque químico comprometeu a produção de cobre. Vibração nas bombas assim como lascamento contínuo e ataque de ácido exigiam os produtos Belzona.









Descrições da fotografia

- * Danos na base da bomba causados por ataque de ácido sulfúrico ,
- * Danos na base da bomba reparados com Belzona 4131,
- * Reparos concluí dos em 3 bases de bomba e á rea de contenç ã o,
- * Aplicação final de Belzona 4311 para prevenir ataque químico futuro,

Situação do aplicativo

Vazamento de eletrólito/sulfato de cobre com 20% de ácido sulfúrico causou danos às bases do bomba e área de contenção.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com os Folhetos do Sistema Belzona Know-How FPA-1 e FPA-3. Belzona 4131 foi aplicado com uma espátula de pedreiro. Belzona 4311 foi aplicado utilizando uma combinação de pincéis e rolos de pintura.

Fatos Belzona

Belzona foi instalado rapidamente e com eficiência enquanto as bombas estavam em pleno funcionamento. O sistema Belzona irá prevenir possíveis vibrações devido à perda de estabilidade estrutural da base. Isto irá prevenir possíveis perdas de produção de

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

BELZONA®

Penarar • Proteger • Melhorar

cobre.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.



www.belzona.com