# BELZONA REPARA E PROTEGE CÉLULA DE TANQUE DE PROCESSAMENTO SX/EW

ID: 5079

Indústria: Mineração e pedreiras Localização do cliente: Mina de cobre, Arizona, EUA

Inscrição: Tanques e Áreas de Contenção Química

Data de aplicação: 2011 - 2013

Substrato: Concreto polimérico

**Produtos:** \* Belzona 4111 (Magma Quartz),

\* Belzona 4341 (Magma CR4),

#### Problem

Células de processamento SX/EW de concreto polimérico estavam rachando, o que causou vazamento de solução eletrolítica de sulfato de cobre. Os trilhos que suspendem as placas de ânodo de cobre estavam experimentando queima da resina devido à transferência de calor através dos catodos.









### Descrições da fotografia

- \* Visã o geral da cé lula do tanque de processamento,
- \* Trilhos reparados com Belzona 4111,
- \* Cé lula de tanque de processamento protegida com Belzona 4341,
- \* Cé lula de tanque de processamento protegida com Belzona 4341,

#### Situação do aplicativo

Tanque de processamento SX/EW em mina de cobre estava passando por inúmeros problemas de processamento e manutenção devido ao ataque de ácido sulfúrico a 120°F.

# Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-3. As superfícies da célula foram preparadas através de uma combinação de jateamento com granalha e esmerilhamento. Em seguida, os trilhos foram formados e reparados com Belzona 4111. Por último, Belzona 4341 foi aplicado monoliticamente para evitar danos adicionais.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are FS 695214 manufactured under an ISO ISO 14001:2015 9000 Registered Quality EMS 695213 Management System.

# Fatos Belzona

Desde 2011, Belzona reparou e protegeu inúmeras células, sem vazamento ou danos adicionais aos trilhos dos tanques. Atualmente, Belzona está conduzido um projeto de reparo de grades com 116 células selecionadas para reparos.

www.belzona.com