

BELZONA MANTIENE UN CAMIÓN CISTERNA DE SUPRESIÓN DE POLVO EN SERVICIO

ID: 5099

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
Sustrato: Acero
Productos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Ubicación del cliente: Cantera de Piedra Caliza, SW, Inglaterra
Fecha de aplicación: Septiembre 2012

Problem

La reparación con soldadura tradicional no había logrado sellar el tanque. El cliente necesitaba una solución rápida de fraguado en frío para devolver el camión cisterna al servicio.



Descripciones de fotografías

- * El camión cisterna de supresión de polvo en el taller ,
- * Daños y corrosión que necesitaban ser reparados ,
- * Aplicación inicial de Belzona 1111 ,
- * Aplicación concluida. Fraguado acelerado por el calor ,

Situación de la aplicación

El tanque hidráulico del camión cisterna de supresión de polvo había sufrido daños y corrosión lo que causó fugas.

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How TCC-1.

Datos de Belzona

Tiempo requerido para retirar todos los accesorios y reemplazar el tanque hubiera sido varios días, lo que era inaceptable, ya que los niveles altos de polvo en la cantera aumentan el riesgo de incidente debido a la escasa visibilidad. La solución Belzona tenía el camión cisterna en el servicio al día siguiente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

