

Сепаратор первой ступени: 7 лет эксплуатации без особых проблем в результате применения Belzona 1591

ID: 5107

Промышленность: Oil & Gas

Местоположение: Нефтедобывающая платформа –

объект:

клиента: Северное Море

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Дата подачи: 1998


Субстрат: Углеродистая сталь

документов:

Продукты: * Belzona 1591 (Ceramic XHT-Metal) ,

Problem

Было необходимо покрытие, обеспечивающее устойчивость к высоким температурам рабочих жидкостей, вызывающим коррозию и эрозию. Расчётная температура составляла 150°C



Описание фотографий

* 1. & 2. & 3. Нанесение покрытия на емкость в 1998 году 4. Емкость осмотрена в 2005 году ,

Ситуация с приложением

Новый процесс добычи для Нефтяного месторождения Janice включает в себя испытательные и сепараторы первой ступени

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Noy-Hay Системной Листовкой TCC-5

Белзона Факты

Использование устойчивых к эрозии/коррозии высокотемпературных защитных покрытий, позволяет изготавливать сепараторы и другие технологические емкости из экономически эффективной углеродистой стали, вместо применения дорогостоящей нержавеющей или дуплексной стали

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение