

ЗАЩИТА АЭРАТОРА НА ЗАВОДЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ID: 5115

Промышленн Water / Wastewater
ость:

Заявление: SHM-Solids Handling
Machinery


Местоположение Завод обработки сточных
клиента: вод, Британская Колумбия
Дата подачи Ноябрь 2007
документов:

Субстрат: Нержавеющая сталь

Продукты: * Belzona 1321 (Ceramic S Metal) ,

Problem

Сварные детали требуют защиты от коррозии при контакте разнородных металлов



Описание фотографий

* 1. □ Смонтированный аэратор в мастерской по сбору деталей после проведения дробеструйной обработки 2. □ Крупный план оборудования 3. □ После завершения нанесения 2 слоев продукта Belzona 1321 4. □ Защищенный аэратор в процессе эксплуатации ,

Ситуация с приложением

Аэратор водоочистного процесса

Способ применения

Нанесение продукта происходит в соответствии с листовкой о применении материалов SHM-11

Белзона Факты

Подобная деталь оборудования была смонтирована 6 лет назад и защищена при помощи продукта Belzona 1321, что позволило обеспечить отличное качество при эксплуатации

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение