

Ремонт и защита рабочего колеса насоса ДЗ200

ID: 5120

Промышленн Steel & Metal Processing
ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1111, Belzona 1321 ,

Местоположение Металлургический комбинат,
клиента: Вологодская область

Дата подачи Август 2009

документов:

Problem

Восстановление геометрических размеров рабочего колеса согласно чертежа с его последующей защитой



Описание фотографий

* 1. Рабочее колесо до ремонта 2. Рабочее колесо после дробеструйной обработки 3. Восстановление кромок лопастей 4. Защищенное рабочее колесо ,

Ситуация с приложением

Кавитационное и абразивное разрушение рабочего колеса, насоса - кромки лопастей, корпус колеса

Способ применения

1. абразивоструйная очистка 2. восстановление кромок и геометрического размера колеса материалом Belzona 1111 3. защита Belzona 1321

Белзона Факты

Восстановительный ремонт занял 8 часов. Нет необходимости в покупке нового рабочего колеса. Защита рабочего колеса позволит увеличить срок службы рабочего колеса минимум в 2 раза.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

