

Ремонт вала насоса

ID: 5125

Промышленн *Steel & Metal Processing*
ость:

Заявление: *MPT-Mechanical Power
Transmission*

Субстрат: *Сталь (Ст45)*

Продукты: * *Belzona 1111* ,

Problem

Просадка посадочных поверхностей под рабочие колеса вала насоса

Местоположение *Металлургический комбинат,*
клиента: *Вологодская область*

Дата подачи *Июль 2009*

документов:



Описание фотографий

* 1. Подготовка поверхности 2. Проверка размеров 3. Нанесение Belzona 1111 4. Обработка в размер ,

Ситуация с приложением

Подготовка посадочных мест под нанесение композитного материала согласно технологии Belzona. Нанесение композитного материала. Обработка в размер.

Способ применения

-занижение посадочных размеров -нанесение материала Belzona 1111 -обработка в размер

Белзона Факты

1. Альтернатива ремонта по технологии Belzona -изготовление нового вала 2. Уменьшение трудозатрат 3. Ремонт выполнен за 5 часов 4. Обработка в размер

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение