

# Восстановление геометрии вакуумных головок

ID: 5129

Промышленн *Pulp & Paper*

ость:

Заявление: *MPT-Mechanical Power  
Transmission*

Местоположение *ЦБК, Ленинградская область*

клиента:

Дата подачи *Ноябрь 2009*

документов:

Субстрат: *Сталь*

Продукты: *\* Belzona 1111 ,*

## Problem

*В ходе эксплуатации происходит постепенное отклонение геометрии конуса вакуумной головки от проектного, что негативно влияет на производительность*



## Описание фотографий

\* 1. Приблизительный вид вакуумной головки после демонтажа 2. Обеспечена шероховатость и очистка головки для нанесения ремонтного состава 3. Общий вид головки в процессе ремонта 4. Приблизительный вид головки во время отверждения (принудительного) ,

## Ситуация с приложением

Снижение производительности оборудования. В 2006 году для комбината отремонтирована одна вакуумная головка с Belzona 1111. Задачей было продлить эксплуатацию головки максимум на 12 месяцев до планового ремонта в ходе остановки производства. Через три года данная головка по прежнему находится в отличном состоянии, а комбинат принял решение отремонтировать еще 2 головки

## Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системными листовками Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024

## Белзона Факты

Заказчик существенно сэкономил, принимая во внимание, что альтернативный способ ремонта подразумевал либо наплавку, либо агрегатную замену головки. Более того. благодаря применению полимеров Belzona, значительно уменьшается временной интервал ремонта

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

