

Модернизация защитного покрытия полов производства ЦПДХ 1

ID: 5133

Промышленность: *Pulp & Paper*

Местоположение: *ЦБК, Ленинградская область*

Заявление: *FPA-Floor Problem Areas*

Дата подачи документов: *Сентябрь 2009*

Субстрат: *Бетон*

Продукты: * *Кислотоупорная плитка Steuler Belzona 4111, Belzona 4151, Belzona 4181*

Problem

Демонтаж старой плитки и бетонного покрытия до удовлетворительного бетона. Обеспыливание и нанесение быстро становящегося материала для восстановления толщины основания, его грунтовка, нанесение гидроизолирующего химостойкого покрытия. Укладка плитки на композитный материал



Описание фотографий

* 1. Разрушенное покрытие плитки 2. Демонтаж старого покрытия 3. Восстановление основания 4. Химостойкая изоляция ,

Ситуация с приложением

Воздействие отраслевой среды (кислоты, щелочи) на напольное покрытие. Отслоение кислотостойкой плитки, проникновение кислоты в бетонное основание и его разрушение

Способ применения

В соответствии с Системными Листовками Belzona

Белзона Факты

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

Совокупность профессионализма и инновационных технологий помогли заказчику выполнить предписание Ростехнадзора в кратчайшие сроки в условиях работающего производства, тем самым сэкономив значительные денежные средства

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

