

Ремонт рулевого устройства корабля

ID: 5143

Промышленн Marine
ость:

Заявление: SOS-Ships and Offshore
Structures

Субстрат: Легированная сталь марки 12Х18Н10Т

Продукты: * Belzona 1321 ,

Местоположение ОАО "Северная верфь"
клиента:

Дата подачи Июнь 2009
документов:

Problem

Износ рабочих поверхностей баллеров



Описание фотографий

* 1. Изготовленная облицовка 2. Подготовка посадочного места 3. Монтаж облицовки 4.
Готовые баллеры ,

Ситуация с приложением

Ремонт баллеров рулевого устройства

Способ применения

-зачистка размера рабочей поверхности -изготовление облицовки -монтаж облицовки баллера
при помощи композитного материала -обработка поверхности в размер

Белзона Факты

Ремонт проведен в соответствии с Системной Листовкой о применении Belzona SOS-3

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение