

# Belzona revêtit 3 silos à sucre

ID: 5177

Industrie: *Sucre*  
Application: *Zones problématiques du mur*  
Substrat: *Béton*  
Des produits: \* *Belzona 3111*,

Localisation du client: *Nord de la France*  
Date de la demande: *Juillet 2014*

## Problem

*Infiltration d'eau dans les silos en béton.*



## Descriptions des photographies

- \* Vue générale de la sucrerie ,
- \* Application du conditionneur Belzona 3911 ,
- \* Application en cours ,
- \* Deux ans après l'application ,

## Cas d'application

Sucrerie : 1 silo de 18m de diamètre et 58m de hauteur, 2 silos de 9m de diamètre et 58m de hauteur, 1 tour de manutention de 6\*4m et 62m de hauteur

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure WPA-1. Le travail a été complété par bandes de 6m de largeur.

## Faits sur Belzona

Le système Belzona 3111 est prouvé pour fournir une résistance aux intempéries de longue durée. L'application a été finie en 10 semaines avec une équipe de 7 techniciens pour une surface revêtue de 5800m<sup>2</sup>.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

