

Belzona répare une carrosserie de compresseur

ID: 5178

Industrie: *Gaz de pétrole*

Application: *Moteurs et carters*

Substrat: *Métal*


Des produits: * 1111/5811 ,

Localisation du client: *Site de stockage d'hydrocarbures, Sud de la France*

Date de la demande: *Juillet 2012*

Problem

Corrosion avancée sur le bas de carrosserie du compresseur



Descriptions des photographies

- * Avant réparation ,
- * Après meulage ,
- * Après collage à froid des plaques avec du 1111 ,
- * Application terminée ,

Cas d'application

Carrosserie d'un compresseur

Procédé d'application

Après meulage et dégraissage avec du Belzona 9111, des plaques d'acier ont été collées à froid avec du Belzona 1111 là où le substrat était trop endommagé. Le revêtement de protection Belzona 5811 a ensuite été appliqué sur toute la réparation.

Faits sur Belzona

L'application a été terminée en 1 jour grâce à des produits durcissant rapidement et sans arrêt de l'équipement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

