

BELZONA PROTEGE DIFUSOR CONTRA CORROSÃO

ID: 5528

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: MG, Brasil

Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões

Data de aplicação: Março, 2012

Substrato: Aço Carbono

Produtos: * Belzona 5891 (HT Immersion Grade) ,

Problem

Presença de desgastes por corrosão em toda estrutura do equipamento.



Descrições da fotografia

- * Difusor extrator caldo de cana. ,
- * Área de aplicação. ,
- * Peças jateadas. ,
- * Aplicação de Belzona. ,

Situação do aplicativo

Difusor

Método de aplicação

A aplicação foi realizada com base em uma versão modificada do Folheto do Sistema Know-How VPF-15. As vigas foram descontaminadas e limpas, posteriormente a superfície foi preparada com jato de granalha padrão SA 2 ½ e em seguida recebeu aplicação de Belzona 5891 em camada única de 500 µm.

Fatos Belzona

Belzona foi aplicado para proteger o difusor contra corrosão. O cliente ficou bastante satisfeito com a aplicação.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Reparar • Proteger • Melhorar