

BELZONA REVESTE DISTRIBUIDORES DE CENTRÍFUGAS

ID: 5535

Indústria: Indústria geral
Inscrição: Bombas centrífugas
Substrato: Aço Inox
Produtos: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Localização do cliente: Alagoas, Brasil
Data de aplicação: Julho, 2001

Problem

Abrasão severa por areia fina, causando desbalanceamento e falha das centrífugas.



Descrições da fotografia

- * Distribuidor jateado a metal quase branco ,
- * Tampa coletora jateada a metal quase branco ,
- * Distribuidor revestido com Belzona 1321 ,
- * Tampa revestida com Belzona 1321 ,

Situação do aplicativo

Superfície dos distribuidores com desgastes localizados por abrasão, O produto aplicado no apontamento anterior foi removido indevidamente por terceiros.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada com base no Folheto do Sistema Know-How CEP-3. A superfície foi preparada com jato a metal quase branco. Após limpeza da superfície, aplicou-se Belzona 1321 nas áreas definidas.

Fatos Belzona

Devido ao sucesso das aplicações do ano anterior, a Usina requisitou novo revestimento destas peças pertencentes a uma centrífuga. Isto porque o produto utilizado tem excelente resistência à abrasão e aderência.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar