

BELZONA VEDA VAZAMENTO EM VÁLVULA BORBOLETA

ID: 5610

Indústria: Poder
Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões
Substrato: Aço carbono
Produtos: * Belzona 1221 (Super E-Metal) ,
* Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localização do cliente: Companhia de Energia Elétrica, Brasil
Data de aplicação: Agosto, 2004

Problem

A válvula apresentava vazamento demasiado comprometendo a vedação do fluido e o interior da tubulação.



Descrições da fotografia

- * Limpeza da superfície ,
- * Aplicação de Belzona 1221 no local do vazamento ,
- * Aplicação de Belzona 1111 em andamento ,
- * Aplicação finalizada ,

Situação do aplicativo

Válvula borboleta.

Método de aplicação

Primeiramente o fluxo de água foi desviado para possibilitar a aplicação. A aplicação foi realizada com base no Folheto do Sistema Belzona Know-How VPF-1. Foi feito o preparo da superfície com esmerilhadeira, lixa manual e escova de aço. A válvula foi travada e aplicou-se Belzona 1221 para estancar o vazamento. Após cura de Belzona 1221, aplicou-se Belzona 1111.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar

Fatos Belzona

Belzona possibilitou a volta do equipamento à sua atividade normal com pouco tempo de parada, não afetando significativamente as operações da planta.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

