

CANALES DEL CLARIFICADOR RESTAURADOS CON BELZONA

ID: 5681

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Planta de tratamiento de agua,
Roseville, California

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de
Químicos

Fecha de aplicación: Septiembre de 2003

Sustrato: Hormigón

Productos: * Belzona 5811 (Immersion Grade),

Problem

Los canales del clarificador de hormigón se habían deteriorado hasta el punto de exponer el agregado en el hormigón.



Descripciones de fotografías

- * Canal del clarificador antes de la aplicación; vista general ,
- * Canal del clarificador antes de la aplicación; vista detallada ,
- * Aplicación de Belzona 5811 ,
- * Canal del clarificador en funcionamiento después del recubrimiento ,

Situación de la aplicación

Unidad del efluente del clarificador

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el Folleto de sistema de conocimiento de Belzona TCC-15.

Datos de Belzona

El recubrimiento Belzona 5811 eliminó la necesidad de reemplazo costoso de las artesas del clarificador de hormigón. Basándose en el éxito de esta aplicación, el cliente no solo aplicó Belzona a un segundo clarificador, sino que también especificó Belzona 5811 para todos los metales sumergidos para sus instalaciones de aguas residuales adicionales nuevas y mucho más grandes.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar