

BELZONA REPARA CINTA TRANSPORTADORA REFORZADA CON CABLE


ID: 5690

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Caucho
Productos: * Belzona 2311 (SR Elastomer) ,

Ubicación del cliente: Columbia Británica, Canadá
Fecha de aplicación: Agosto de 1996

Problem

La cinta soportada por cable sufrió roturas durante un período de tiempo.



Descripciones de fotografías

- * Vista de la preparación en curso ,
- * Primer plano de una de las áreas de reparación ,
- * Aplicación completa ,

Situaciún de la aplicaciún

Se rompiú la cinta soportada por cable

Método de aplicaciún

La aplicaciún se llevú a cabo de acuerdo con el Folleto de sistema de conocimiento de Belzona SHM-1.

Datos de Belzona

Debido a su r&apido tiempo de configuraciún, junto con su r&apido desarrollo de resistencia mecénica, Belzona 2311 permitiú reparaciones en la cinta durante cierres programados o breves.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar