

BELZONA REPARA BASE DE BOJO DO TRITURADOR

ID: 5730

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Mina, Chile

Inscrição: Motores e carcaças

Data de aplicação: Novembro, 2005

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

* Belzona 9411 (Release Agent) ,

Problem

A movimentação e vibração na base do bojo causou desgaste e rasgos nos elementos de fixação do bojo.



Descrições da fotografia

- * Aplicação de Belzona 9411 na área do bojo do triturador ,
- * Aplicação de Belzona 1111 no elemento de fixação da base do bojo do triturador ,
- * Aplicação de Belzona 1111 ,
- * Instalação do elemento de fixação sobre o bojo do triturador ,

Situação do aplicativo

Reparo da área desgastada e instalação do novo bojo do triturador.

Método de aplicação

A área desgastada da base de elementos de fixação do bojo foi limpa. Belzona 9411 foi aplicado no bojo, Belzona 1111 foi aplicado na base do elemento de fixação do bojo e as peças foram juntadas posteriormente, antes que Belzona 1111 fosse curada para criar um molde.

Fatos Belzona

A mina economizou dinheiro com a redução do tempo de inatividade, resolvendo um problema que teria que ser solucionado in-situ utilizando Belzona 1111, o qual obteve resultados ideais.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar