

ELASTÔMEROS BELZONA USADOS PARA PROTEGER GRAMPOS DE CORREIA TRANSPORTADORA


ID: 5761

Indústria: Mineração e pedreiras
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos
Substrato: Borracha e aço
Produtos: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer),
* Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner),

Localização do cliente: BC, Canadá
Data de aplicação: 1998

Problem

O cascalho fino desgastava constantemente uma junta de grampo



Descrições da fotografia

- * 1. Preparação da junta de grampo e das áreas danificadas em andamento ,
- * 2. Preparação concluída ,
- * 3. Área marcada e condicionada com Belzona 2911 ,
- * 4. Aplicação concluída . ,

Situação do aplicativo

Grampo da correia

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com os Folhetos SHM-1 e SHM-4 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

O uso dos procedimentos da Belzona permitiu que a junta de grampo ficasse permanentemente protegida e, ao mesmo tempo, que a parte danificada da correia fosse reparada.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar