

ELASTÔMEROS BELZONA 2200 REPARAM CORREIA TRANSPORTADORA

ID: 5762

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: BC, Canadá

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos


Data de aplicação: Junho, 2000

Substrato: Borracha

Produtos: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner) ,

Problem

Uma falha mecânica fez com que a correia se dividisse ao longo de um comprimento de aproximadamente 30 metros.



Descrições da fotografia

* 1. Vista do sistema transportador 2. Partes danificadas da correia foram unidas por meio de fechos mecânicos 3. Fechos e as superfícies preparadas da correia condicionadas com Belzona 2911 4. Reparo concluído ,

Situação do aplicativo

Reparo de correia com fendas.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com uma versão modificada do Folheto SHM-1 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

O uso de dois produtos da Belzona permitiu que a planta reparasse o dano no local, evitando várias horas de inatividade.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar