

BELZONA AMPLIA A VIDA ÚTIL DESTA CARÇA DE ROLAMENTO DE PIVÔ VERTICAL

ID: 5777

Indústria: *Mineração e pedreiras*
Inscrição: *Transmissão de Energia Mecânica*
Substrato: *Aço*
Produtos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*
** Belzona 9411 (Release Agent) ,*

Localização do cliente: *Pedreira, Kansas, EUA*
Data de aplicação: *Fevereiro, 2000*

Problem

O desgaste normal acaba aumentando a carcaça e gera uma folga no pino de pivô do corpo durante o uso.



Descrições da fotografia

- * Dano evidente em torno do pino ,
- * Aplicação em andamento ,
- * Nova bucha alinhada e instalada ,

Situação do aplicativo

Carcaça de rolamento de pivô vertical em um equipamento pesado.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How MPT-7. Belzona 1111 foi aplicada à parte externa do rolamento e à carcaça. Em seguida, o rolamento foi prensado na carcaça e alinhado.

Fatos Belzona

Esta aplicação foi concluída sem soldagem de alto custo e retificação.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar