

IMITAÇÃO É UM NEGÓCIO ARRISCADO


ID: 5781

Indústria: Indústria geral
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos
Substrato: Aço Carbono
Produtos: * Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) ,

Localização do cliente: Fábrica de Cimento, Filipinas
Data de aplicação: Janeiro, 2004

Problem

O ciclone para carvão se desgasta muito rapidamente devido à ação abrasiva das partículas de carvão em alta velocidade e temperatura em torno de 100°C.



Descrições da fotografia

- * Visão da fábrica de cimento ,
- * Preparação agressiva da superfície com jateamento em andamento ,
- * Belzona 1812 aplicado ,

Situação do aplicativo

Ciclone e tubulações para carvão

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-8.

Fatos Belzona

Resultados de campo e de testes mostraram que Belzona 1812 possui uma resistência ao desgaste excelente contra a ação abrasiva das partículas de carvão. O ciclone já havia sido revestido com imitações, que se desgastaram rapidamente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar