

# REPARO DA FLANGE DO FUNIL DE CIMENTO COM BELZONA

ID: 5782

Indústria: Indústria geral

Inscrição: Navios e Estruturas Offshore

Substrato: Aço

Produtos: \* Belzona 1221 (Super E-Metal) ,

Localização do cliente: Fábrica de Cimento, Usje, Macedônia

Data de aplicação: Agosto, 2004

## Problem

A falha da gaxeta de borracha permitia que o cimento caísse do funil quando esvaziados.



## Descrições da fotografia

- \* Situação da aplicação ,
- \* Durante a aplicação de Belzona ,
- \* Aplicação concluída ,

## Situação do aplicativo

Flange do funil de cimento.

## Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SOS-10b.

## Fatos Belzona

Este funil de grande porte estava cheio de cimento, por isso, não era possível desmontar a flange e trocar a gaxeta. Portanto, a solução Belzona para vedar a flange novamente no local era a única solução eficaz e econômica.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Melhorar