

MOENTE DO EIXO DO TRITURADOR DE PEDRAS REPARADO COM BELZONA

ID: 5789

Indústria: *Química e Petroquímica*
Inscrição: *Transmissão de Energia Mecânica*
Substrato: *Aço*
Produtos: ** Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,*
** Belzona 9411 (Release Agent) ,*

Localização do cliente: *Indústria química, Bulgária*
Data de aplicação: *Julho, 2002*

Problem

Eixo danificado por um rolamento engripado.



Descrições da fotografia

- * 1. Preparação da superfície do eixo ,
- * 2. Moldagem com braçadeira de tubo fabricada ,
- * 3. Vista do reparo com o molde removido ,

Situação do aplicativo

Eixo principal do triturador de pedra primário.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How Belzona MPT-2.

Fatos Belzona

Belzona fez com que um equipamento fundamental voltasse a funcionar com o mínimo de transtorno para a produção.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar